


Okt. 1960

Kommando-Lautsprecher verstärker V 73



AI 42-1




EF 804  
oder EF 804s

Spannungen  
gemessen ohne Modulation  
mit Instrument RI ≥ 3kΩ/V  
gegen 0-V


Blockierungsstellung 5



Beschaltung der 12pol. Kontakt-Buchsenleiste T 2009 am S 67



EL 42



CT V73/N

